分梅通りの改良について

【現況と課題】

分梅通りの現況断面図 約1.1m 約0.9m 約6.0m 約2.0m 約8.0m

分梅通り西側の約 2.0mの片側歩 道においては、街路樹(主にイチョ ウ)により、福祉のまちづくり条例 (東京都及び府中市)で定める 1.5 m以上の有効幅員を満たすことが できていない。











街路樹により、歩道舗装が一部根 上がりしていることで段差が生 じており、同条例(東京都及び府 中市)で定める平坦性の確保がで きていない。




JR 南武線踏切前後の車道にわだ ち掘れが生じている。

【整備方針】

歩道の有効幅員の確保については、街路樹の伐採を行うことで、条例の基準値以上となる 1.5m 以上の幅員を確保し、平坦性の確保については、舗装の再敷設を行うことで樹木の根上がりを解 消し、併せて植栽ますの撤去を行うことで、歩道の段差解消を行う。

また、安全な歩行者空間を確保するため横断防止柵を設置し、車道に自転車ナビマークを標示 する。JR南武線踏切前後の車道に生じているわだち掘れについては、車道舗装の打ち換えを行う。



整備後のイメージ

事業スケジュール R3年度 R4年度 •詳細設計 ・工事 •関係機関協議

道路の現況を測量し、線形や 構造を設計

·現況測量

•概略設計

R2年度

- 改良案(樹木撤去、横断防止 柵設置等)
- ・工事用の図面作成や数量計算 · NTT や東京電力等との協議
- 街路樹(47本)・植栽ますの撤去
- 歩道舗装の打ち換え
- 車道舗装の打ち換え(一部)
- 横断防止柵の設置
- 自転車ナビマークの標示



▲横断防止柵(競馬場正門通り)



▲自転車ナビマーク(府中街道)