

(参考)施設一覧表

	配置形態	学校プールの 老朽化の程度	夏休み中の空き 日数	トイレや更衣室 の老朽化の程度	最寄りのプール までの距離
第一小学校	単独	С	А	В	А
第二小学校	単独	В	А	В	В
第三小学校	単独	С	А	В	В
第四小学校	単独	С	А	В	А
第五小学校	単独	Α	А	А	Α
第六小学校	単独	С	А	В	Α
第七小学校	単独	С	А	В	А
第八小学校	単独	С	А	В	С
第九小学校	単独	С	А	В	В
第十小学校	単独	Α	А	А	В
武蔵台小学校	単独	С	А	В	А
住吉小学校	単独	С	А	С	С
新町小学校	単独	С	А	В	В
本宿小学校	単独	С	А	В	В
白糸台小学校	単独	С	А	В	В
矢崎小学校	単独	С	А	В	А
若松小学校	単独	С	А	В	В
小柳小学校	単独	С	А	В	В
南白糸台小学校	単独	С	А	В	С
四谷小学校	単独	С	А	В	С
南町小学校	単独	В	А	А	В
日新小学校	単独	В	А	В	С
第一中学校	建物の上	В	В	В	В
第二中学校	建物の上	В	В	А	А
第三中学校	建物の上	В	А	А	С
第四中学校	建物の上	В	А	А	В
第五中学校	建物の上	В	А	А	A
第六中学校	建物の上	В	В	А	В
第七中学校	建物の上	В	В	А	A
第八中学校	建物の上	В	А	А	С
第九中学校	単独	В	А	В	В
第十中学校	単独	В	А	В	В
浅間中学校	単独	В	А	В	С

	学校プールの老朽化の程度 (平成26年度末時点)	夏休み中の学校プールの空き日数 (水泳指導や部活動のない日数)	トイレや更衣室の使用状況 (既存施設の状況)	最寄りのプールまでの距離 (美好水遊び広場を除く地域プール)
Α	整備から~20年	21日~	使用可	~500m
В	整備から21年~40年	11日~20日	改修が望ましい	501m~1,000m
С	整備から21年~	~10日	使用停止	1,001m~